


Cade un cornicione da un palazzo. Un tratto di Corso Cavour transennato dai vigili del fuoco e negozi chiusi

scritto da Alessandro Maria Li Donni | 21 Maggio 2022



Nella notte tra il 21 e il 22 maggio un ampio tratto del cornicione sotto il tetto di un palazzo si è staccato cadendo a terra. In quel momento, fortunatamente non transitavano persone e i locali, in particolare uno dei bar più frequentati dalla movida orvietana, era già chiuso.



I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e nella mattina del 21 maggio hanno provveduto a ricontrollare la transennatura. I negozi sono ovviamente chiusi in attesa della manutenzione e degli ulteriori controlli sulla stabilità del resto del cornicione.

